

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sekcia ekonomiky
Odbor správy majetku
Oddelenie správy nehnuteľného majetku

Značka:1050202/1/452242/ 2012

Požiadavka na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou

1. **Názov predmetu zákazky:**
Oprava podlahovej krytiny PVC v priestoroch SCÚ Senica, Čáčovská cesta 1407/2, 905 01 Senica
2. **Zdôvodnenie potreby obstarávania zákazky:**
Nevyhnutná oprava podlahovej krytiny spôsobená dlhodobým užívaním priestorov. Vid'. fotodokumentácia
3. **Predpokladaná hodnota zákazky**
Predpokladaná cena vypočítaná na základe cenníka prác a telefonického rozhovoru s pracovníkom fi. :
LOOP.s.r.o , Hurbanova 542, 905 01 SENICA - konateľ: Ing.Martin Pálenik, tel:0903 529 680

Spolu práce + materiálCca 1 800 € bez DPH

4. **Špecifikácia požiadavky:**
 - a) **opis predmetu zákazky:**

Práce spočívajú z opravy podlahovej krytiny z PVC materiálu, ktorý je vydraný po dlhodobom prevádzkovaní nebytových priestorov najmä v miestach väčších záťaží – pri vstupe do miestnosti, pod stolmi a stoličkami a pod. (Vid'. Fotodokumentácia). Je nutné zabezpečiť strhnutie starej PVC podlahoviny a lepenie novej PVC podlahoviny na celej ploche miestnosti v tomto rozsahu:

Kancelária prizemie - vedúci zmeny
 $5,75\text{m} \times 3,50\text{m} = 20,125\text{m}^2 \div 20,2\text{m}^2$

Kancelária 1.podl. - výkon I.
 $6,28\text{m} \times 5,67\text{m} = 35,6076\text{m}^2 \div 35,7\text{m}^2$

Kancelária 1.podl - výkon II.
 $6,33\text{m} \times 5,67\text{m} = 35,8911\text{m}^2 \div 35,9\text{m}^2$

Spolu podlahová plocha : 91,8 m²

(Materiál by mal byť z kvalitného materiálu vhodného do administratívnych priestorov.)

b) požadované doklady: oprávnenie v oblasti vykonávania stavebných prác

c) požadovaná lehota dodania a miesto/miesta dodania predmetu zákazky:

miesto: SCU Senica, Čáčovská cesta 1407/2, 905 01 Senica

d) navrhovaný typ zmluvy (alebo objednávka):
objedávka

e) návrh kritérií na hodnotenie ponúk:
najnižšia cena

f) iné požiadavky: Je nutná obhliadka dodávateľa na mieste. (Cena sa odvíja od rozsahu prác po strhnutí starej PVC – nutnosť nivelácie podlahy, obtiažnosť strhávania a pod.)